



		23	

L E G E N D E		DN700	Mischwasserleitung (Durchmesser in mm, Gefälle in ‰)	Leitung ausser Betrieb genaue Lage der Leitung unbekannt Kontrollschacht mit Nr. (Deckel, Eintauf-, Auslauf- und Sohlenhöhen in m.ü.M.) Dachwasser Einlaufschacht VA Versicherungsanlage Jauchegrube oder Klärschacht
		> 2.5	Sauberrwasserleitung (Durchmesser in mm, Gefälle in ‰)	
		< 2.2	Schmutzwasserleitung (Durchmesser in mm, Gefälle in ‰)	
		> 3.7	Liegenschaftswässerungsleitung mit Kontrollschacht (Durchmesser in mm)	
		152		

Der Planinhalt wurde aus den alten Werkleitungsplänen übertragen.  
Die Richtigkeit der Leitungsführung und der Anlagen ist im Feld, allenfalls mit Sondagen, zu prüfen.

Erstellungsdatum: Januar 2000  
Stand der Plannachführung: 31. Dezember 2014  
Situationsgrundlage: Daten der Amtlichen Vermessung, Stand 31. Jan. 2015 (Nachtrag erfolgt durch Grundbuchgeometer)

\\SP01\Netzdaten\Daten\3040AA\_Kataster Kari\1\_Datenmodell\3040\_Kataster\_ABW\_Datenmodell\_aktuell.2d